

ネパール震災記

震災の前後(カトマンズ旧王宮広場)

震災前



口絵-1 カトマンズ旧王宮広場入口

震災後



口絵-2 見物者で騒然とした広場入口



口絵-3 バサンプール広場とクマリの館



口絵-4 避難者でいっぱいの広場



口絵-5 左ナラヤン寺院と右シヴァ寺院



口絵-6 瓦礫となった両寺院

震災の前後(カトマンズ旧王宮広場)

震災前



口絵-7 王宮のバルコニーとクマリの館



口絵-9 手前にシヴァ・パールヴァティー寺院



口絵-11 タレジュ寺院

震災後



口絵-8 崩れたバルコニーと屋根の傾いたクマリの館、
崩壊したナラヤン寺院とシヴァ寺院



口絵-10 崩れた奥の寺院



口絵-12 破損した入口

震災の前後(カトマンス旧王宮広場・ブンガマティ)

震災前



口絵-13 王宮の中庭から見るバサンプル・ダルパール



口絵-15 ラクシミの長屋



口絵-17 マチェンドラナート寺院を出る山車

震災後



口絵-14 バサンプル広場から見た塔



口絵-16 左角に残ったラクシミの自宅



口絵-18 地震のため休止した山車

地震後の街(パタン・カトマンズ)



口絵-19 パタンの街かど広場



口絵-20 広場で崩壊したレンガの建物



口絵-21 パタンの旧王宮広場



口絵-22 パタンの寺院



口絵-23 パタンの古い市街地



口絵-24 カトマンズの前王宮の玄関

地震後の街(カトマンズ)



口絵-25 倒壊した前王宮のレンガ塀



口絵-26 破損したホテル「ロイヤル・シンギ」



口絵-27 サローズの家の前の空き地



口絵-28 傾いた高層マンション



口絵-29 倒壊したビムセン・タワー



口絵-30 避難者が集まるラトナ・パーク

震災後の街(ブンガマティ)



口絵-31 テント村となったブンガマティの広場



口絵-32 自宅近くでテント生活をする避難者



口絵-33 柱構造と壁構造の新旧建物



口絵-34 崩壊した建物の断面



口絵-35 崩壊したマチェンドラナート寺院



口絵-36 寺院を方形に囲む建物群